


ZETEL ANTWERPEN  
 Van der Sweepstraat 3 bus 44  
 2000 Antwerpen  
 Tel. 03 216 28 90  
 Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
 Clovislaan 15  
 1000 Brussel  
 Tel. 02 230 97 69  
 Fax 02 230 26 76



O. ref.: \_\_\_\_\_  
 U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR. 39/1607131-1

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Schuttersveld 5  
3830 Koverke-Achel

EIGENAAR: Jacobs Jean  
 Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: Alba Raeken 6011  
 Adres: Baleijdt 16 Jansel

INSTALLATEUR: Ed  
 Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
 Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
 Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 13/07/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eentoebezoek volgens:  
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2006) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid. Type der lokalen: wooneenheid

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Ten 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 20 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type D/24631

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 2; RA: 26 Ohm; RI tot 7 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: 20 km Bypassaged 500V  
2 x omvormer Type: SMA SB 5000 TL-L1  
nr: 1130040351  
MAA 5000 WAC  
MAA 24 x 24 cm = 576 cm<sup>2</sup>  
Spec. kiezelzand Type: BR 10 100  
klasse 1  
Bodem: 4 km  
nr: B110510031002;  
M12 0052

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso \_\_\_\_\_  
 VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: \_\_\_\_\_  
geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de plaats van de installatie
aan
handtekening

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**

**BESLUIT** 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/07/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_